

Број: 1-02-4042-20/19-7

Датум: 13.08.2019.

Београд

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку услуга – Одржавање возила ван гарантног рока, обликоване по партијама, за период од три године, редни број 1-02-4042-20/19, Комисија за јавну набавку у року предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у вези јавног позива за достављање понуда у отвореном поступку, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију, доставља

### ОДЛУКУ о измени Конкурсне документације

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Одржавање возила ван гарантног рока, обликоване по партијама, за период од три године, редни број 1-02-4042-20/19, на следећи начин:

Мења се Конкурсна документација, односно Партија III – Одржавање возила марке VW, Одељак III - Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова, II. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, Партија III (VW):  
2) Да располаже неопходним техничким капацитетом, на страни 50, у другом пасусу, који гласи: „Висина улаза у сервис мора бити минимално 4 метара, због величине мерних возила која су предмет услуга за ову партију.“ речи „4 метара“ замењује се речима „3,80 метара“


У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Објавити:


- портал УЈН
- интернет страница наручиоца

Комисија за јавну набавку:

  
Вукашин Јанкоски

  
Бојан Богдановић

  
Жељко Гаговић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
**РАТЕЛ**  
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА  
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

**ИЗМЕЊЕНИ ДЕЛОВИ  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга –

**Одржавање возила ван гарантног рока, обликоване по партијама,  
за период од три године**

*отворени поступак*

ЈН бр. 1-02-4042-20/19

- 1) Да располаже неопходним техничким капацитетом;

Под неопходним техничким капацитетом за Партију II се подразумева да понуђач има сервис за преглед и поправку понуђене марке возила, са стандардизованим-специјализованим алатима, дијагностичким и тест апаратима за идентификацију квара који су одобрени и сертификовани од стране произвођача возила, најмање две фиксне-стабилне дизалиц минималне од којих једна мора имати минималну носивост од минимум 3 тоне, а једна од минимум 5 тона, лимарско-фарбарску радионицу (или уговор са лимарско-фарбарском радионицом код које би се поправљала возила), опрему за ласерску реглажу трапа а све сагласно важећим прописима и стандардима за ову врсту посла и спецификацији предмета набавке.

Висина улаза у сервис мора бити минимално 4 метара, због величине мерних возила која су предмет услуга за ову партију.

Сервис мора да поседује најмање два обележена паркинг места у оквиру сервиса, из разлога безбедности аутомобила. Паркинг места морају бити ограђена и обезбеђена.

#### Партија III (VW):

- 1) Да располаже неопходним кадровским капацитетом;

Под неопходним кадровским капацитетом за Партију III се подразумева да понуђач има најмање пет ангажованих радника, од којих најмање 3 аутомеханичара и најмање 2 аутоелектричара, који ће бити одговорни за реализацију предмета јавне набавке, сагласно условима из конкурсне документације.

- 2) Да располаже неопходним техничким капацитетом;

Под неопходним техничким капацитетом за Партију III се подразумева да понуђач има сервис за преглед и поправку понуђене марке возила, са стандардизованим-специјализованим алатима, дијагностичким и тест апаратима за идентификацију квара који су одобрени и сертификовани од стране произвођача возила, најмање две фиксне-стабилне дизалиц минималне од којих једна мора имати минималну носивост од минимум 3 тоне, а једна од минимум 5 тона, лимарско-фарбарску радионицу (или уговор са лимарско-фарбарском радионицом код које би се поправљала возила), опрему за ласерску реглажу трапа а све сагласно важећим прописима и стандардима за ову врсту посла и спецификацији предмета набавке.

Висина улаза у сервис мора бити минимално 3,80 метара, због величине мерних возила која су предмет услуга за ову партију.

Сервис мора да поседује најмање два обележена паркинг места у оквиру сервиса, из разлога безбедности аутомобила. Паркинг места морају бити ограђена и обезбеђена.

#### Партија IV (Опел):

- 1) Да располаже неопходним кадровским капацитетом;

Под неопходним кадровским капацитетом за Партију IV се подразумева да понуђач има најмање три ангажована радника, од којих најмање 2 аутомеханичара и најмање 1 аутоелектричар, а који ће бити одговорни за реализацију предмета јавне набавке, сагласно условима из конкурсне документације.

- 2) Да располаже неопходним техничким капацитетом;